



**Solicitamos se le de tratamiento al Peligro con Código 0ESVSE
A continuación se detallan las características y los datos geográficos del mismo.**

Código de Peligro: 0ESVSE
Tipo: Electrico



Descripción: Estimados. Les envié estas fotos de este pilar de medidor q está en Celso Barrios al 1800, esquina H`Ogghins. Barrio Jardín. Hace como dos meses que está dañado y no lo arreglan. Está en la vereda de lo que iba a ser un CPC. Ahí las obras están paradas. Enfrente hay una Iglesia Evangélica donde concurre mucha gente y niños. Es un peligro. Les agradecemos su colaboración para que se resuelva. Muchas gracias. Saludos.

Tramitado en:

Datos Geográficos:

Dirección: Celso Barrios 1800, Córdoba, Argentina
Barrio:
Fecha de Registro: 10/09/2017